

接通

Make contact

Break contact

断开

₩₩

1 2 3 4 

# 机械式超速开关



## ■电气参数

开关精度	± 4% (△n=2rpm/s) ≤20% (△n=1500rpm/s)
正反转偏差	≤3%
开关转换滞后	≈ 30%(开关设定速度)
输出开关量	≤6A/230VAC
	≪1A/125VDC
最小开关电流	5 O m A

## ■ 性能特点:

- ▶ 离心式 机械超速开关
- ▶ 坚固的铝合金机壳, 抗强振动、冲击
- ▶ 重载型结构设计,可承受很高的轴向和径向载荷
- ▶ 可根据客户需求设定限定速度 750~3500 rpm
- 二年产品保修服务


## ■ 产品应用:

▶ 恶劣环境下, 重型设备的超速控制

### ■机械参数

超速开关转速设定范围	750∼3500 rpm
轴 径	<b>∅11mm 不锈钢</b>
转动惯量	$pprox$ 350gcm $_2$
启动力矩	pprox 2Ncm
最大轴负载	轴向150N; 径向250N
工作温度/防护	-25°C ~+85°C / I P55
重量	≈ 1.0Kg

## ■外形尺寸



## ■型号代码

■接线方式  $FSS90 \longrightarrow \square\square\square\square (XX)$ 机械式超速开关(实心轴) 产品型号: 90 系列超速开关 超速开关设定动作转速:750~3500 rpm 特殊代码

附注: 1、参数可能更改, 不另行通知。

## 服务承诺

英科达光电产品均经过严格的出厂检测,同时为用户提供二年的产品保修服务。